

Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinweise	Sollwerte	Pin	Mögliche Fehlercode
27	KLIMA ABSCH.REL.	Motor läuft im Leerlauf, Schalter Klimaanlage betätigen	INAKTIV 12V	23/24	87, 88

Fehlersuche

Sollwert:

Fehlerursache:

(Falls Sollwert **nicht** erreicht wird)

Hinweis:

KLIMA ABSCH.REL. wird von der Motronic betätigt und schaltet den Kompressor bei über 6000 min^{-1} ab.

- Durchgangsprüfung zwischen Steuergerät Motronic Kl. 23 und KLIMA ABSCH.REL. Kl. 86 ausführen

0Ω

- Zündung EIN
Kl. 85 (+) gegen Masse

Batteriespannung

Kl. 86 gegen Masse

- Fehlercode 87, 88 siehe Tafel 2

- Leitungsunterbrechung zwischen Sicherung F 28 und KLIMA ABSCH.REL. Kl. 85
- Kabelunterbrechung zwischen KLIMA ABSCH.REL. Kl. 86 und Motronic-Steuergerät Kl. 23
- Relais K 93 defekt
- Steuergerät defekt

vectra16.com