

Prüf-schritt	TECH 1-Display	Hinweis	Sollwert	Mögliche Fehlercodes
03	TANKENTL.-VENTIL TEST MISSLUNGEN!	Ein Defekt im Tankentlüftungsventilstromkreis hat Auswirkungen auf die Gemischkorrekturwerte, siehe auch Prüfschritt 21, F0:DATENLISTE	-	-

Fehlersuche:

Sollwert:

Fehlerursache:

(Falls Sollwert **nicht** erreicht wird)

Zündung EIN

- Spannung messen am Tankentlüftungsventil Kl. A

12V

Kabelunterbrechungen vom Steuergerät Kl.37 bzw. vom Kraftstoffpumpenrelais Kl. 87 zum Tankentlüftungsventil

- Zündung AUS

vectra16v.com