

F2: FEHLERCODETABELLE

Fehler - Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
124	SAUGROHR- VENTIL 2 BLOCKIERT	28	<ul style="list-style-type: none">• Motor läuft im Vollastbereich• Kein Regelsignal TC (Traction Control) vom Steuergerät• Keine Fehlercodes 59,63,133,134 erkannt• Motorlastsignal kleiner als 12 ms• Weniger als 6 Saugrohrrumschaltungen seit dem letzten Leerlaufbetrieb (Motor befindet sich im Teillast - oder Vollastbereich)• Drehzahlbereich 3520 bis 4000 min⁻¹• Saugrohrklappe 1 geschlossen• Saugrohrklappe 2 für 0,5 s auf• Steuergerät schaltet Saugrohrklappe 2 von offen nach geschlossen• Der Fehler wird erkannt, wenn der daraus resultierende Motorlastsignalsprung nicht größer als 0,14 ms ist. <p>Hinweis: Der Fehlercode 124 wird nur abgespeichert, wenn Fehlercode 123 nicht gesetzt wurde. Wurde Fehlercode 123 erkannt, kann Fehlercode 124 trotzdem vorhanden sein, wird aber nicht selektiert.</p>