

F2: FEHLERCODETABELLE

Fehler - Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
45	02 SENSOR 1 ABGAS FETT	45,47,51,53,55	<ul style="list-style-type: none">• Lambda - Integrator (interner Steuergerätewert zur Bewertung der Lambdaregelung) hat die untere Grenze von 0,8 unterschritten (Gemisch dauernd zu fett) Danach ist für mindestens 15 s: <ul style="list-style-type: none">• Kühlmitteltemperatur kleiner als 107 °C• Ansauglufttemperatur kleiner als 30 °C• Kein Fehlercode 73 oder 74 erkannt• Motorlastsignal größer als 0,8 ms (X 25 XE) bzw. 0,9 ms (X 30 XE)

vectra16v.com