

F2: FEHLERCODETABELLE

Fehler - Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
93	HALL SENSOR SPANNUNG NIEDRIG	10	<ul style="list-style-type: none">• Erkennung mehr als einer Phaseninformation während eines Arbeitsspiels bei fehlerfreier Bezugsmarke (Kurzschluß gegen Masse)• Bedingung muß mehr als 50 mal erfüllt sein <p>Ersatzwerte:</p> <ul style="list-style-type: none">• Wenn das Motorlastsignal größer 25 XE) bzw. 1,8 ms (X 30 XE) und die peratur größer als 45 °C ist, dann zieht das Steuergerät den Zündwinkel aus ünden um bis zu 12 °KW nach spät. Der Wert variiert in Abhängigkeit von der Motordrehzahl.

vectra16v.com