

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe Datenl. F0 Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei ...
71	ANSAUG-LUFT-TEMP. SPANNUNG HOCH	04	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansauglufttemperatur <math>t_A &lt; -35,4 \text{ °C}</math></li> <li>• Motor läuft seit 3 min</li> <li>• Drosselklappe ist länger als 10 s geschlossen</li> </ul> <p>Wenn Fehlercode 71 gespeichert ist, wird mit einem Ersatzwert von <math>19,9 \text{ °C}</math> gerechnet.</p> <p>LFR-KENNFELD-KOR wird gesperrt: d.h. der letzte Lernwert bleibt erhalten</p>

vectra16v.com