

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
16	KLOPFSIGNAL-MESSKREIS	15, 16	<ul style="list-style-type: none">• Klopfensorsignal (gemittelter Wert) kleiner als 1,25 Voder• Klopfensorsignal (gemittelter Wert) größer als 3,75 V• Obige Bedingung muß für mindestens 4 s erfüllt sein <p>Ersatzwert:</p> <ul style="list-style-type: none">• ROZ 91-Oktankennfeld <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die Klopfregelung wird abgeschaltet <p>Hinweis: Das Aktivieren des ROZ 91-Oktankennfeldes gewährleistet (durch spätere Zündwinkel) einen Schutz des Motors gegen klopfende Verbrennung.</p>