

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
28	KRAFTST. PUMP. REL KONTAKT PROBLEME	12	<ul style="list-style-type: none"><li>• Motor AUS</li><li>• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: 17, 19, 29, 32.</li><li>• Das Steuergerät erkennt an den Eingängen "Einspritzventile" einen falschen Status</li><li>• Obige Bedingungen müssen für mindestens 2 s erfüllt sein.</li></ul> <p><b>Auswirkungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die Motorkontrolleuchte wird beim nächsten "Zündung EIN" eingeschaltet</li></ul>

vectra16v.com