

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
35	LEERLAUF- FÜLLUNGS REGELUNG	42, 43, 31, 34	<ul style="list-style-type: none"> • Motor läuft im Leerlauf • System befindet sich nicht im Diagnosemodus des TECH 1 • Kühlmitteltemperatur größer als 80 °C • Batteriespannung liegt im Bereich von 8 bis 16 Volt • Folgende Fehlercodes sind nicht gespeichert: 21, 22, 24 • Leerlaufsolldrehzahl wird nicht eingehalten; die Abweichung ist größer als 125 min⁻¹ • Obige Bedingungen müssen für mindestens 20 s erfüllt sein <p>Hinweis: Ist der Geschwindigkeitssensor ausgefallen und der Fehlercode 24 ist noch nicht erkannt, so kann unter Umständen der Fehlercode 35 gesetzt werden.</p>