

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
47	LINEARES AGR POSITION	24, 25	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selbsttest 1 des Abgasrückführsystems (Ventilkolben-Positionsmessung für Abgasrückführventil geschlossen): Der Fehler wird vom Steuergerät erkannt, wenn für länger als 2 s die gemessene Abgasrückführ-Ventilöffnung kleiner als 2 % ist.</li> </ul> <p><b>oder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selbsttest 2 des Abgasrückführsystems (Ventilkolben-Positionsmessung für Abgasrückführventil geöffnet): Das Steuergerät vergleicht 9,5 s nach Selbsttest 1 den Sollwert und den Istwert der Abgasrückführ-Ventilöffnung. Der Fehler wird vom Steuergerät gespeichert, wenn für länger als 2 s (bei einer Abgasrückführ-Ventilöffnung kleiner als 80 %) eine Abweichung von mehr als 12,5 % erkannt wird.</li> </ul> <p><b>Auswirkungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Abgasrückführsystem wird abgeschaltet</li> </ul>