

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
51	STEUERGERÄT ODER PROM ERSETZEN	-	<ul style="list-style-type: none"> • Selbsttest des Programmspeichers Die vom Steuergerät errechnete Prüfsumme und die im Programmspeicher (EPROM) gespeicherte Zahl stimmen nicht überein. <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die vom Steuergerät gelesene Identifikationsnummer des Programmspeichers stimmt nicht. • Der Fehler wird sofort erkannt <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Motor startet nicht. • Die Motorkontrolleuchte ist AN <p>Hinweis: Wenn Fehlercode 51 erkannt wurde, ist folgende Anweisung durchzuführen: Batterie abklemmen; Batterie wieder anklemmen; Fehlercode löschen und erneut Fehlercode lesen; Wenn Fehlercode 51 erneut auftritt: Programmspeicher wechseln; Erneut Fehlercode löschen und Fehlercode lesen; Wenn Fehlercode 51 erneut auftritt: Steuergerät wechseln;</p>