

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
69	ANSAUGLUFT-TEMP. SENSOR SPANNUNG NIEDR.	08	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor läuft seit mindestens 60 s</li> <li>• Der Fehler wird vom Steuergerät erkannt, wenn der ermittelte Wert der Ansauglufttemperatur mehr als 150,5 °C beträgt (Kurzschluß gegen Masse)</li> </ul> <p><b>Ersatzwert:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühlmitteltemperatur, falls Kühlmitteltemperatur kleiner als 45 °C ist und folgende Fehlercodes nicht gesetzt sind: 14, 15</li> </ul> <p><b>sonst</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 45 °C</li> </ul>

vectra16v.com