

| Fehler-Code | Informationsgeber Fehlerursache | Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr. | Fehlercodespeicherung bei ... |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------|---|
| 71 | ANSAUGLUFT-TEMP. SENSOR SPANNUNG HOCH | 08 | <ul style="list-style-type: none"> • Motor läuft seit mindestens 120 s • Der Fehler wird vom Steuergerät erkannt, wenn der ermittelte Wert der Ansauglufttemperatur weniger als -38,5 °C beträgt (Kurzschluß gegen Spannung oder Stromkreisunterbrechung) <p>Ersatzwert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kühlmitteltemperatur, falls Kühlmitteltemperatur kleiner als 45 °C ist und folgende Fehlercodes nicht gesetzt sind: 14, 15 <p>sonst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 45 °C |