

Fehler-Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei ...
87	KLIMA ABSCHALT- RELAIS SPANNUNG NIEDR.	50	<ul style="list-style-type: none">• Endstufendiagnose im Steuergerät: Falscher Spannungszustand an dem Ausgang Kl. A15 des Steuergerätes (Kurzschluß gegen Masse oder Stromkreisunterbrechung)• Obige Bedingung muß für mindestens 2 s erfüllt sein

vectra16v.com