

Nr.	TECH 1-DISPL AY	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
48	DREHMOM. - KONTR.	Fahrzeuge mit Automatikgetriebe: Fahrzeug fährt mit ca. 50km/h, Konsantfahrt Automatikgetriebe schaltet Fahrzeuge mit Schaltgetriebe:	INAKTIV AKTIV N. BENUTZT	75, 76	E10

Hinweise zur Fehlersuche:**Sollwert:****Fehlerursache:**

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

- Zündung AUS
- Kabelsatzstecker trennen:
K85 Steuergerät Automatikgetriebe
- Zündung EIN
- Mit Multimeter Spannung messen
von: K85 Kabelsatzstecker
Steuergerät Automatikgetriebe
Kl. 13
zu: Masse
- TECH 1 Datenliste Nr. 48
DREHMOM. - KONTR.
- Kabelsatzstecker brücken
von: K85 Kabelsatzstecker
Steuergerät Automatikgetriebe
Kl. 13
zu: Masse
- TECH 1 Datenliste Nr. 48
DREHMOM. - KONTR.

größer 11 V
INAKTIV

AKTIV

- Kurzschluß gegen Masse oder
Stromkreis-unterbrechung
von: K85 Kabelsatzstecker
Steuergerät Automatikgetriebe
Kl. 13
zu: K57 Kabelsatzstecker
Steuergerät Motor Kl. E10
- K57 Steuergerät Motor defekt
- Kurzschluß gegen Spannung
von: K85 Kabelsatzstecker
Steuergerät Automatikgetriebe
Kl. 13
zu: K57 Kabelsatzstecker
Steuergerät Motor Kl. E10
- K57 Steuergerät Motor defekt

Hinweis:

Die TECH 1 Anzeige wird erst nach
Zündung AUS, Zündung EIN wieder
aktualisiert

Werden Sollwerte
erreicht

- K85 Steuergerät Automatikgetriebe
defekt