

Multec-S X 14 XE / X 16 XE(L) Schnellprüfung F5:STELLGLIED-TEST

KRAFTSTOFF-P . R

Prüfbedingungen		Sollwert
Betroffene Klemmen: A12 Mögliche Fehlercodes: 28, 29, 32 Zündung EIN Motor AUS Im System-Hauptmenü Taste F5 drücken, mit den Pfeiltasten den gewünschten Test anwählen und mit YES bestätigen. Den Anweisungen des TECH 1 Displays folgen. Hinweis: Das Relais-Kraftstoffpumpe wird mit einer Frequenz von 1 Hz angesteuert. Die Prüfung wird nach maximal 30 s beendet.		Geräuschkontrolle: Klickgeräusch am Relais-Kraftstoffpumpe Fließgeräusch am Kraftstoff-Druckregler
Hinweise zur Fehlersuche:	Sollwert:	Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)
<ul style="list-style-type: none">Abhilfe gemäß Datenliste Nr. 12 KRAFTST . PUMP . REL		