

## Multec-S X 14 XE / X 16 XE(L) Schnellprüfung F5:STELLGLIED-TEST

ZÜNDSPULE 2+3

Prüfbedingungen	Sollwert
<p>Betroffene Klemmen: F14 Mögliche Fehlercodes: 41, 63</p> <p>Zündung AUS Drehzahlstecker trennen Prüfzündkerzen an Zündkabel der Zylinder 2 und 3 anschließen Zündung EIN Motor AUS</p> <p>Im System-Hauptmenü Taste F5 drücken. Den Anweisungen des TECH 1 Displays folgen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Die Prüfzündkerze wird mit einer Frequenz von 2 Hz angesteuert (Ansteuerdauer 10 ms). Die Prüfung wird nach maximal 30 s beendet.</p>	<p>Zündfunken an beiden Prüfzündkerzen sichtbar</p>
<p><b>Hinweise zur Fehlersuche:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Abhilfe gemäß Datenliste Nr. 14 ZÜNDWINKEL v. OT</li></ul>	<p><b>Sollwert:</b></p> <p><b>Fehlerursache:</b> (Falls Sollwert nicht erreicht wird)</p>