

## Multec-S X 14 XE / X 16 XE(L) Schnellprüfung F5:STELLGLIED-TEST

TANKENTL-VENT.

Prüfbedingungen		Sollwert
Betroffene Klemmen: A13 Mögliche Fehlercodes: 61, 62  Zündung EIN Motor AUS  Im System-Hauptmenü Taste F5 drücken, mit den Pfeiltasten den gewünschten Test anwählen und mit YES bestätigen. Den Anweisungen des TECH 1 Displays folgen.  <b>Hinweis:</b> Das Magnetventil Tankentlüftung wird mit einer Frequenz von 0,5 Hz angesteuert. Die Prüfung wird nach maximal 30 s beendet.		wechselnd 0% und 100%  Magnetventil Tankentlüftung umfassen: Klickgeräusch
<b>Hinweise zur Fehlersuche:</b>	<b>Sollwert:</b>	<b>Fehlerursache:</b> (Falls Sollwert nicht erreicht wird)
<ul style="list-style-type: none"><li>Abhilfe gemäß Datenliste Nr. 26 TANKENTL.-VENTIL</li></ul>		