

Multec-S X 14 XE / X 16 XE(L) Schnellprüfung F5:STELLGLIED-TEST

KLIMA RELAIS

Prüfbedingungen		Sollwert
Betroffene Klemmen: A15 Mögliche Fehlercodes: 87, 88		
Fahrzeug mit Klimaanlage: Motor läuft im Leerlauf Klimaanlagenschalter EIN Im System-Hauptmenü Taste F5 drücken, mit den Pfeiltasten den gewünschten Test anwählen und mit YES bestätigen. Den Anweisungen des TECH 1 Displays folgen.		KLIMA RELAIS schaltet mit einer Frequenz von 0,5 Hz; wechselnd INAKTIV 12V AKTIV 0V Klimaanlagenkompressor schaltet EIN und AUS
Hinweise zur Fehlersuche:	Sollwert:	Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)
<ul style="list-style-type: none">Abhilfe gemäß Datenliste Nr. 50 KLIMA ABSCHALT.		