

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

<b>FC</b>	<b>Fehlercode-Setzbedingung</b>	<b>Abhilfe</b>
P0110	<p>ANSAUGLUFTTEMP . SENSOR SPANNUNG HOCH</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Motor läuft seit mindestens 120 s</li><li>• Ansaugluft-Temperatur ist kleiner -38,5 °C (Kurzschluß gegen Spannung oder Stromkreis-Unterbrechung)</li></ul> <p><b>Ersatzwert:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bei Zündung EIN und Kühlmittel-Temperatur kleiner 45 °C wird die Kühlmittel-Temperatur als Ersatzwert genommen.</li></ul> <p>sonst</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Das Steuergerät nimmt 45 °C als Ersatzwert.</li></ul> <p><b>Betroffene Klemmen:</b></p> <p>X 14 SZ X 16 SZR -  X 14 XE X 16 XE X 16 XEL B4, D15</p>	C-9