

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0110	<p data-bbox="295 331 593 432">ANSAUGLUFTTEMP . SENSOR SPANNUNG NIEDR .</p> <ul data-bbox="295 472 895 613" style="list-style-type: none">• Motor läuft seit mindestens 60 s• Ansaugluft-Temperatur ist größer 150 °C (Kurzschluß gegen Masse) <p data-bbox="295 651 464 680">Ersatzwert:</p> <ul data-bbox="295 719 1257 786" style="list-style-type: none">• Bei Zündung EIN und Kühlmittel-Temperatur kleiner 45 °C wird die Kühlmittel-Temperatur als Ersatzwert genommen. <p data-bbox="295 824 347 853">und</p> <ul data-bbox="295 891 970 920" style="list-style-type: none">• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: P0115 <p data-bbox="295 958 368 987">sonst</p> <ul data-bbox="295 1025 938 1055" style="list-style-type: none">• Das Steuergerät nimmt 45 °C als Ersatzwert. <p data-bbox="295 1093 600 1122">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="295 1167 432 1267">X 14 SZ X 16 SZR -</p> <p data-bbox="295 1312 432 1453">X 14 XE X 16 XE X 16 XEL B4, D15</p>	C-9