

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0200	<p data-bbox="295 331 593 398">EINSPRITSVENTIL KREIS (E)</p> <ul data-bbox="295 436 1284 784" style="list-style-type: none">• Das Steuergerät erkennt über eine interne Auswertelogik eine Soll-Istwert-Abweichung am Ausgangstreiber Kraftstoffeinspritzventil• Kraftstoffpumpe läuft• Batteriespannung ist größer 10 V• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: P0230• Obige Bedingungen müssen mindestens 3 mal pro Sekunde erfüllt sein <p data-bbox="295 817 598 851">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="295 884 446 996">X 14 SZ X 16 SZR C4, C7, C8</p> <p data-bbox="295 1030 614 1176">X 14 XE X 16 XE X 16 XEL C2, C3, C4, C6, C7, D7</p>	C-18