

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1405	<p data-bbox="296 331 533 394">LINEARES AGR POSITION</p> <ul data-bbox="296 439 1318 584" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 439 1318 584">• Selbsttest 1 des Abgasrückführsystems: (Ventilkolben-Positionsmessung für geschlossenes Abgasrückführventil) Soll-/Istwert-Abweichung vom Positionssensor des Abgasrückführventils ist für 4 s größer 2 %</li></ul> <p data-bbox="296 618 357 651">oder</p> <ul data-bbox="296 685 1318 831" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 685 1318 831">• Selbsttest 2 des Abgasrückführsystems: (Ventilkolben-Positionsmessung für geöffnetes Abgasrückführventil) Soll-/Istwert-Abweichung vom Positionssensor des Abgasrückführventils ist für 4 s größer 12 %</li></ul> <p data-bbox="296 864 480 898"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="296 931 863 965" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 931 863 965">• Abgasrückführventil wird abgeschaltet</li></ul> <p data-bbox="296 999 600 1077"><b>Betroffene Klemmen:</b> D2, D8, B2</p>	C-23