

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1410	<p data-bbox="293 331 612 434">SEKUNDÄRLUFTPUMP RELAIS SPANNUNG NIEDR.</p> <ul data-bbox="293 472 1286 577" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 472 1286 510">• Kurzschluß gegen Masse im Stromkreis zur Steuergeräte Klemme A10</li><li data-bbox="293 539 1286 577">• Obige Bedingung muß für mindestens 2 s erfüllt sein</li></ul> <p data-bbox="293 613 600 645"><b>Betroffene Klemmen:</b></p> <p data-bbox="293 680 432 748">X 14 SZ X 16 SZR -</p> <p data-bbox="293 824 437 965">X 14 XE X 16 XE X 16 XEL A10</p>	C-20

vectra16v.com