C-31, Klimaanlage Relais Stromkreis

Test	Arbeitsanweisung		Sollwert
T01	Prüfung: Masseschluß/Stromkreis-Unterbrechung des Spannungsversorgung Stromkreises		
	Zündung AUS		größer als 11 V
	• Elektrische Komponente aus Sockel ziehen: K60 Relais - Kompressor, Klimaanlage		
	Zündung EIN		
	Spannung messen zwischen den folgenden Klemmen: K60 Relais - Kompressor, Klimaanlage Sockel Klemme 2 & Masse		500
	Ja: T02	Nein: E04	
T02	Prüfung: Masseschluß des Signal-Stromkreises		
	Kabelsatzstecker Klemme 2 &	K60 Relais - Kompressor, Klimaanlage Kabelsatzstecker Klemme 2 & K60 Relais - Kompressor, Klimaanlage Kabelsatzstecker Klemme 6	
	Ja: T03	Nein: E03	
Т03	Prüfung: Stromkreis-Unterbrechung des Masse Stromkreises		
	Diagnose-Tester Stellgliedtest anwählen und einschalten: KLIMA RELAIS		Prüflampe AN?
	Pfeiltaste nach oben gedrückt		
	Siehe B-5 F5: STELLGLIED-TEST Test08 KLIMA RELAIS		
		ı	
	Ja: E01	Nein: E02	

Ergebnis	Fehlerursache			
E01	Werden Sollwerte erreicht siehe Prüfanleitung Klimaanlage.			
E02	Stromkreis-Unterbrechung zwischen: K60 Relais - Kompressor, Klimaanlage Kabelsatzstecker Klemme 6 & K57 Steuergerät - Multec Kabelsatzstecker Klemme A15			
	oder • Defekte Komponente: K57 Steuergerät - Multec			
E03	Kurzschluß gegen Masse zwischen: K60 Relais - Kompressor, Klimaanlage Kabelsatzstecker Klemme 6 & K57 Steuergerät - Multec Kabelsatzstecker Klemme A15			
E04	Kurzschluß gegen Masse/Unterbrechung des Stromkreises zwischen: K60 Relais - Kompressor, Klimaanlage Kabelsatzstecker Klemme 2 & S1 Schalter - Anlasser Kabelsatzstecker (kabelsatzseitig) Klemme 15A			