

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0120	<p data-bbox="295 331 590 432">DROSSELKLAPPEN- POTI SPANNUNG HOCH</p> <ul data-bbox="295 470 1117 851" style="list-style-type: none">• Motor läuft• Motordrehzahl ist kleiner 3000 U/min• Saugrohrabsolutdruck ist kleiner 700 hPa (0,7 bar)• Drosselklappen-Potentiometerspannung ist größer 4 V• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: P0105• Obige Bedingungen müssen für mindestens 2 s erfüllt sein <p data-bbox="295 891 462 918">Ersatzwert:</p> <ul data-bbox="295 952 1228 985" style="list-style-type: none">• Das Steuergerät rechnet mit einem drehzahlabhängigen Ersatzwert <p data-bbox="295 1025 598 1052">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="295 1064 446 1090">D8, D5, B2</p>	C-6