

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0170	<p data-bbox="296 331 496 394">O2 SENSOR ABGAS FETT</p> <ul data-bbox="296 439 1134 954" style="list-style-type: none"><li>• Motor läuft seit mindestens 40 s</li><li>• Kühlmittel-Temperatur ist größer 75 °C</li><li>• Drosselklappenwinkel ist größer 6 °</li><li>• O2-Integrator ist ungleich 128 Schritte</li><li>• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: P0105, P0120</li><li>• Regelkreis geschlossen</li><li>• Lambda Sonden-Spannung ist größer 743 V</li><li>• Obige Bedingungen müssen für mindestens 21 s erfüllt sein</li></ul> <p data-bbox="296 987 464 1021"><b>Ersatzwert:</b></p> <ul data-bbox="296 1055 911 1088" style="list-style-type: none"><li>• 450 mV (Lambda-Regelung ausgeschaltet)</li></ul> <p data-bbox="296 1122 424 1155"><b>Hinweis:</b></p> <p data-bbox="296 1189 1294 1301">Falls die Lambda-Sonde mit Aluminiumfolie umwickelt ist, Folie entfernen. Danach Fehlercode löschen. Wird Fehlercode P0170 erneut gesetzt, ist die Fehlersuche einzuleiten.</p> <p data-bbox="296 1335 600 1368"><b>Betroffene Klemmen:</b></p> <p data-bbox="296 1379 336 1413">D9</p>	C-25