

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0170	<p>O2 SENSOR ABGAS MAGER</p> <ul style="list-style-type: none">• Motor läuft seit mindestens 40 s• Kühlmittel-Temperatur ist größer 75 °C• Drosselklappenwinkel ist größer 6 °• O2-Integrator ist ungleich 128 Schritte• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: P0105, P0120• Regelkreis geschlossen• Lambda Sonden-Spannung ist kleiner 274 mV• Obige Bedingungen müssen für mindestens 21 s erfüllt sein <p>Ersatzwert:</p> <ul style="list-style-type: none">• 450 mV (Lambda-Regelung ausgeschaltet) <p>Hinweis:</p> <p>Falls die Lambda-Sonde mit Aluminiumfolie umwickelt ist, Folie entfernen. Danach Fehlercode löschen. Wird Fehlercode P0170 erneut gesetzt, ist die Fehlersuche einzuleiten.</p> <p>Betroffene Klemmen: D9</p>	C-25