

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1405	<p data-bbox="296 331 533 394">LINEARES AGR POSITION</p> <ul data-bbox="296 439 1318 582" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 439 1318 582">• Selbsttest 1 des Abgasrückführsystems: (Ventilkolben-Positionsmessung für geschlossenes Abgasrückführventil) Soll-/Istwert-Abweichung vom Positionssensor des Abgasrückführventils ist für 4 s größer 2 % <p data-bbox="296 618 357 649">oder</p> <ul data-bbox="296 685 1318 828" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 685 1318 828">• Selbsttest 2 des Abgasrückführsystems: (Ventilkolben-Positionsmessung für geöffnetes Abgasrückführventil) Soll-/Istwert-Abweichung vom Positionssensor des Abgasrückführventils ist für 4 s größer 12 % <p data-bbox="296 864 478 896">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="296 931 861 963" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 931 861 963">• Abgasrückführventil wird abgeschaltet <p data-bbox="296 999 600 1075">Betroffene Klemmen: D2, D8, B2</p>	C-23