

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1410	<p>SEKUNDÄRLUFTPUMP RELAIS SPANNUNG HOCH</p> <ul style="list-style-type: none">• Kurzschluß gegen Spannung oder Unterbrechung im Stromkreis zur Steuergeräte Klemme A10• Obige Bedingung muß für mindestens 2 s erfüllt sein <p>Betroffene Klemmen:</p> <p>X 14 SZ X 16 SZR - X 14 XE X 16 XE X 16 XEL A10</p>	C-20