

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1604	<p data-bbox="295 331 518 398">STEUERGERÄT ERSETZEN</p> <ul data-bbox="295 436 1300 582" style="list-style-type: none">• Das Abspeichern der Lernwerte und der Einstellungen in den EEPROM kann vom Steuergerät nicht durchgeführt werden• Der Fehler wird erkannt bei Zündung EIN. <p data-bbox="295 616 478 649">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="295 683 965 716" style="list-style-type: none">• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet. <p data-bbox="295 750 359 784">oder</p> <ul data-bbox="295 817 1268 963" style="list-style-type: none">• Die vom Steuergerät gelesene Konfigurationsnummer des EEPROMs stimmt nicht• Der Fehler wird erkannt bei Zündung EIN. <p data-bbox="295 996 478 1030">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="295 1064 965 1176" style="list-style-type: none">• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet.• Der Motor springt nicht an. <p data-bbox="295 1209 598 1243">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="295 1254 311 1276">-</p>	C-2