

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1740	KONTINUIERLICHE DREHMOMENT- KONTR.	C-30
	<ul style="list-style-type: none">• Signal "Getriebeeingriff " ist 5 mal aktiv für länger als 2,5 s (Eingriffszeit zu lang) <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Es wird keine weitere Zündverstellung während der Schaltvorgänge ausgeführt. <p>Betroffene Klemmen: C10</p>	

vectra16v.com