

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0130	<p data-bbox="296 331 592 394">O2 SENSOR KREIS SPANNUNG HOCH</p> <ul data-bbox="296 439 1070 580" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 439 935 510">• Lambda Sonden-Spannung ist größer 4,95 V (Kurzschluß gegen Spannung)<li data-bbox="296 546 1070 580">• Obige Bedingung muß für mindestens 5,0 s erfüllt sein <p data-bbox="296 618 480 651">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="296 685 1294 826" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 685 1294 757">• Die Lambda-Regelung und die Tankentlüftungsventil-Regelung werden gesperrt.<li data-bbox="296 790 1129 826">• Das Tankentlüftungsventil wird auf Minimalwert gesteuert. <p data-bbox="296 864 600 927">Betroffene Klemmen: 36, 10, 29</p>	C-23