

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0201	<p data-bbox="295 331 593 432">EINSPRITZVENTIL 1 SPANNUNG HOCH</p> <ul data-bbox="295 472 1246 831" style="list-style-type: none">• Motor nicht im Betriebszustand: Motor steht Start Schubabschaltung Motor-Drehzahlbegrenzung• Kurzschluß gegen Spannung oder Unterbrechung im Stromkreis zur Steuergeräte Klemme 42• Obige Bedingungen müssen für mindestens 2,0 s erfüllt sein <p data-bbox="295 869 480 902">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="295 936 1334 1218" style="list-style-type: none">• Die Lambda-Regelung und die Tankentlüftungsventil-Regelung werden gesperrt.• Das Tankentlüftungsventil wird geschlossen.• Alle Adaptierungen, außer den folgenden Adaptierungen, werden gesperrt: Drosselklappen-Adaptierung Leerlaufsteller-Adaptierung <p data-bbox="295 1252 600 1323">Betroffene Klemmen: 40, 41, 42, 43, 54, 29</p>	C-6