

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0203	<p>EINSPRITZVENTIL 3 SPANNUNG HOCH</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Motor nicht im Betriebszustand: Motor steht Start Schubabschaltung Motor-Drehzahlbegrenzung</li><li>• Kurzschluß gegen Spannung oder Unterbrechung im Stromkreis zur Steuergeräte Klemme 43</li><li>• Obige Bedingungen müssen für mindestens 2,0 s erfüllt sein</li></ul> <p><b>Auswirkung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die Lambda-Regelung und die Tankentlüftungsventil-Regelung werden gesperrt.</li><li>• Das Tankentlüftungsventil wird geschlossen.</li><li>• Alle Adaptierungen, außer den folgenden Adaptierungen, werden gesperrt: Drosselklappen-Adaptierung Leerlaufsteller-Adaptierung</li></ul> <p><b>Betroffene Klemmen:</b> 40, 41, 42, 43, 54, 29</p>	C-6