

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0505	<p data-bbox="295 331 611 432">LEERLAUFFÜLLUNGS REGLER SPG. HOCH</p> <ul data-bbox="295 472 1246 683" style="list-style-type: none">• Kurzschluß gegen Spannung oder Unterbrechung im Stromkreis zur Steuergeräte Klemme 46• Obige Bedingung muß für mindestens 0,3 s erfüllt sein• Keine Fehlererkennung bei einem Tastverhältnis kleiner 9,4 %. <p data-bbox="295 719 480 752">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="295 786 1331 1205" style="list-style-type: none">• Die Lambda-Regelung und die Tankentlüftungsventil-Regelung werden gesperrt.• Das Tankentlüftungsventil wird auf Minimalwert gesteuert.• Verbot der Schubabschaltung.• Bei Drosselklappenwinkel kleiner 12,2 ° werden aus Sicherheitsgründen 2 Zylinder abgeschaltet.• Alle Adaptierungen, außer den folgenden Adaptierungen, werden gesperrt: Drosselklappen-Adaptierung <p data-bbox="295 1240 600 1312">Betroffene Klemmen: 44, 46, 29</p>	C-25