

**Tafel 5, F5 : STELLGL. -TEST**

**WFS . KONTROLL. (Steuergerät, Wegfahrsperre)**

Prüfbedingungen	Sollwert
<p>Betroffene Klemmen: 1 Mögliche Fehlercodes: 19, 20</p> <p><b>Hinweis:</b> Kontrollleuchte Wegfahrsperre zur Zeit der Drucklegung nicht eingebaut, der Test wird am TECH 1 jedoch angezeigt</p> <p>Zündung EIN</p> <p>MOTOR AUS</p> <p>Im System-Hauptmenü Taste F5 drücken, mit den Pfeiltasten WFS . KONTROLL. anwählen und mit YES bestätigen. Den Anweisungen des TECH 1 Displays folgen</p> <p>Der Test wird nach maximal 30 Sekunden beendet</p>	<p>Im TECH 1 Display erscheint abwechselnd: AKTIV 0V INAKTIV 12V</p>