


B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
14	<p data-bbox="293 331 536 434">KEIN TP-SCHLÜSSEL PROGR.</p> <ul data-bbox="293 472 1091 577" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 472 1091 510">• Noch kein Schlüssel (Identifikationscode) programmiert<li data-bbox="293 539 1091 577">• Der Fehler wird direkt bei Erkennung abgespeichert. <p data-bbox="293 611 600 645">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="293 658 309 680">-</p>	C-4 

Vectra16V.com