

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
19	VENTIL RELAIS KREIS	13	<ul style="list-style-type: none">• Die Ventilrelaiskreisüberwachung erfolgt durch Decodierung aller von der Ventilrückmeldeüberwachung erkannten Ventilfehler Auswirkungen: <ul style="list-style-type: none">• Keine Ventilansteuerung möglich• Das ABS wird abgeschaltet• Die ABS - Kontrolleuchte wird eingeschaltet

vectra16v.com