

Fehlercode	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe F0: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
35	RÜCKFÖRDER- PUMPEN RELAIS KREIS	14	<ul style="list-style-type: none">• Pumpenmotor läuft für länger als 5 s, ohne daß das Pumpenmotorrelais vom Steuergerät angesteuert wurde• Pumpenmotor läuft 60 ms nach Ansteuerung des Pumpenmotorrelais durch das Steuergerät noch nicht• wenn nach Rücknahme der Ansteuerung die Rückmeldung weniger als 100 ms ansteht (Nachlaufüberwachung) <p>Auswirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Das ABS wird abgeschaltet• Die ABS - Kontrolleuchte wird eingeschaltet

vectra16v.com