

F0: Datenliste

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
02	RADGESCHW. HINTEN	Zündung EIN Bei hochgebocktem Fahrzeug Rad hinten links / hinten rechts mit der Hand langsam drehen oder Fahrzeug fahren	ca. 5,0 km / h (3.0 MPH) oder TECH 1 Anzeige annähernd Tachometer Anzeige	25, 44, 45, 46, 47	9, 21, 22, 23

Hinweise zur Fehlersuche:**Sollwert:****Fehlerursache:**

- Siehe Prüfschritt 05, 06

- Abstand Sensor - Raddrehzahl - Zahnkranz (Impulsgeber) zu groß
Sollwert: 0,2 bis 1,5 mm
- Sensor - Raddrehzahl (oder Halteblock) lose
- Zahnkranz (Impulsgeber) beschädigt
Sollwert: 48 Zähne
- Sensor Raddrehzahl hinten links / hinten rechts vertauscht
- Übergangswiderstand zur Masse an der Steckverbindung X 2P