

F0: Datenliste

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
10	DK - LASTSIGNAL	Nur X 25 XE und X 30 XE: Motor läuft im Leerlauf, Gasstoß geben	ca. 3 % bis 98 %	66	5
Hinweise zur Fehlersuche: <ul style="list-style-type: none">• Steuergerät ABS - 2SH U 4.8, Steuergerät Motronic M 2.8.1 K 61 und Steuergerät Automatik - Getriebe K 85 (falls vorhanden) vom Kabelsatz trennen• Vom Stecker Steuergerät ABS - 2SH U 4.8 / X 25P / Kl. 5 zu<ul style="list-style-type: none">- Steuergerät Motronic M 2.8.1 K 61 / Kl. 54- Steuergerät Automatik - Getriebe K 85 / Kl. 55 (falls vorhanden)mit Multimeter auf Durchgang prüfen					
Sollwert: ca. 0 Ω					
Fehlerursache: <ul style="list-style-type: none">• Steckverbindung X 1 / Kl. 51 defekt• Kurzschluß oder Kabelunterbrechung vom Steuergerät ABS - 2SH U 4.8 / X 25P / Kl. 5 zum<ul style="list-style-type: none">- Steuergerät Motronic M 2.8.1 K 61 / Kl. 54- Steuergerät Automatik - Getriebe K 85 / Kl. 55 (falls vorhanden)• Steuergerät Automatik - Getriebe K 85 defekt (falls vorhanden)• Steuergerät Motronic M 2.8.1 K 61 defekt• Steuergerät U 4.8 defekt					