

**F0: Datenliste**

Nr.	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
14	RÜCKFÖR - DERP. REL.	Zündung EIN	INAKTIV 0 V	35	-

**Hinweise:**

Das Rückförderpumpenrelais ist mit dem Steuergerät fest verbunden (mit Steuergeräte - Platins verlötet) und daher **nicht** austauschbar!

**Hinweise zur Fehlersuche:****Sollwert:****Fehlerursache:**

- siehe F5: STELLGLIEDTEST, Prüfschritt 01

vectra16v.com