

| Fehler-Code | Informationsgeber Fehlerursache              | DATENLISTE Nr. | Fehlercodespeicherung bei ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65          | VARIANTEN<br>CODE NICHT<br>PROGRAM-<br>MIERT | -              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fehlercode 65 ist nur im Auslieferungszustand des Steuergerätes vorhanden. Er zeigt keinen vorhandenen Fehler an, sondern dient dazu, daß die System-Kontrolleuchte nach dem ersten Einbau des Steuergerätes in ein Fahrzeug solange aktiviert bleibt, bis das Steuergerät einwandfrei identifiziert wurde.</li> </ul> <p><b>Auswirkung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die ABS-Funktion wird ausgeschaltet.</li> </ul> <p><b>Hinweis:</b><br/>Falls dieser Fehlercode bemerkt wurde, führe folgende Diagnose Tester Funktion durch:<br/>FRONTERA<br/>ABS-415<br/>Überprüfe Teilenummer mit Prüfanleitung und zuletzt gültiger Technische Information<br/>F4:LÖSCHE CODES</p> |