

F2:: Fehlercode

Fehler - Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in FO: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
19	VENTIL RELAIS KREIS	05,06	<ul style="list-style-type: none"> • Der Kontakt des Magnetventil - Relais ist geschlossen (gemessene Kontaktspannung größer 4,8 V), obwohl die Relaisspule nicht angesteuert wurde oder Der Kontakt des Magnetventil - Relais ist offen (gemessene Kontaktspannung kleiner 1,8 V), obwohl die Relaisspule angesteuert wurde oder Bei aktiviertem Magnetventil - Relais liegt der Spulenstrom nicht im vorgegebenen Toleranzbereich • Der Fehler wird in den folgenden Betriebsphasen des Systems erkannt und abgespeichert: Zündung Ein Fahrzeug im Fahrbetrieb ABS - Regelung aktiv Diagnose - Modus aktiv (TECH 1 angeschlossen) • Obige Bedingungen müssen für mindestens 0,028 s erfüllt sein <p>Wenn Fehlercode 19 erkannt wurde, wird die Ventilansteuerung gesperrt und die ABS Kontrolleuchte eingeschaltet. Das Magnetventil - Relais wird abgeschaltet.</p>