

F2:: Fehlercodes

Fehler - Code	Informationsgeber  Fehlerursache	Abhilfe in  FO: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
55	STEUERGERÄT ERSETZEN		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Steuergerät erkennt fehlerhafte Mikro - Prozessor - / Software - / und Controller - Funktionen.</li> <li>• Der Fehler wird in den folgenden Betriebsphasen des Systems erkannt und abgespeichert: Zündung <b>Ein</b> Fahrzeug im Fahrbetrieb ABS - Regelung aktiv Diagnose - Modus aktiv (TECH 1 angeschlossen)</li> <li>• Obige Bedingungen müssen für 0,001 bis 0,1 s erfüllt sein</li> </ul> <p>Wenn Fehlercode 55 erkannt wurde, wird die Ventilansteuerung gesperrt und die ABS Kontrolleuchte eingeschaltet. Das Magnetventil - Relais wird abgeschaltet.</p>