

F2:: Fehlercodes

Fehler - Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in FO: DATENLISTE Nr.	Fehlercodespeicherung bei...
59	DIODE RELAIS KREIS OFFEN	18,19	<ul style="list-style-type: none"> • Magnetventil - Relais nicht angesteuert/eingeschaltet • Unterbrechung im ABS - Kontrolleuchten - Dioden Stromkreis • Der Fehler wird in den folgenden Betriebsphasen des Systems erkannt und abgespeichert: Zündung Ein • Obige Bedingungen müssen für mindestens 0,028 s erfüllt sein <p>Wenn Fehlercode 59 erkannt wurde, wird die Ventilansteuerung gesperrt und die ABS Kontrolleuchte eingeschaltet. Das Magnetventil - Relais wird abgeschaltet. Während der Diagnose (TECH 1 angeschlossen) wird das Magnetventil - Relais eingeschaltet.</p>