

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
19	<p data-bbox="293 331 555 394">VENTIL RELAIS KREIS</p> <ul data-bbox="293 439 1339 651" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 439 1339 501">• Istwerte der Magnetventile werden ausgewertet und zeigen implausible Werte.</li><li data-bbox="293 546 1339 651">• Der Fehler (Stromkreis-Unterbrechung/Kurzschluß gegen Masse) wird mit Einschalten der Zündung und nachfolgendem Einschalttest, sowie während der Fahrt erkannt.</li></ul> <p data-bbox="293 689 480 725"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="293 757 791 792" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 757 791 792">• Die ABS-Funktion wird gesperrt.</li></ul> <p data-bbox="293 831 600 866"><b>Betroffene Klemmen:</b></p> <p data-bbox="293 875 309 889">-</p>	C-10