

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
25	<p data-bbox="293 331 555 394">DEFEKTER ZAHN AM RADSSENSOR</p> <ul data-bbox="293 439 1339 752" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 439 1339 546">• Der Fehler wird gespeichert, wenn die gemittelte Geschwindigkeit eines Rades für länger als 6 s um mindestens 20 % über der Geschwindigkeit der anderen Räder liegt.</li><li data-bbox="293 577 922 613">• Fahrzeuggeschwindigkeit ist größer 6 km/h</li><li data-bbox="293 645 699 680">• ABS-Regelung nicht aktiv</li><li data-bbox="293 712 1136 748">• Obige Bedingungen müssen für mindestens 20 s erfüllt sein</li></ul> <p data-bbox="293 788 481 824"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="293 855 791 891" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 855 791 891">• Die ABS-Funktion wird gesperrt.</li></ul> <p data-bbox="293 922 600 958"><b>Betroffene Klemmen:</b></p> <p data-bbox="293 967 309 990">-</p>	C-9