

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
46	<p data-bbox="293 331 612 432">RADSSENSOR HINTEN RECHTS SIGNAL- FEHLER</p> <ul data-bbox="293 472 1134 853" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 472 624 506">• ABS-Regelung aktiv<li data-bbox="293 544 1134 577">• Obige Bedingungen müssen für mindestens 60 s erfüllt sein <p data-bbox="293 616 357 645">oder</p> <ul data-bbox="293 683 1134 853" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 683 1018 716">• Falsches Signal vom Fahrgeschwindigkeits-Sensor<li data-bbox="293 745 922 779">• Fahrzeuggeschwindigkeit ist größer 6 km/h<li data-bbox="293 815 1134 848">• Obige Bedingungen müssen für mindestens 20 s erfüllt sein <p data-bbox="293 891 480 925">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="293 954 788 987" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 954 788 987">• Die ABS-Funktion wird gesperrt. <p data-bbox="293 1025 600 1059">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="293 1066 344 1099">2, 1</p>	C-8